

产品说明书

产品简介

土壤温湿度传感器基于频域反射法测量土壤水分含量,实质是测量土壤的介电常数,将土壤当成含有介质的电容,根据传输线理论,由于负载阻抗的不匹配导致电路在某频率下出现了谐振偏移,同时反射波幅值也不相同,通过比较反射波与入射波幅值差,测量出电容的变化多导致的反射波变化,进而测量出土壤含水量。探头外壳由ABS制成,具有较好的抗酸碱腐蚀能力,外壳完全包裹,可达到IP68防水等级。



应用范围

其广泛应用于家居、办公场所、花卉、农场等需要测量土壤温湿度场所。

产品特点

- ▶进口探头,精度高,反应快。
- ▶较强稳定性和抗干扰能力。
- ▶宽电压输入, DC 5~24V。
- ▶配合PRO、GS1使用以实现远程监控、生成报表等功能。


技术参数

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 풫믁 | UB-STH-N1 | | | |
| 供电电压 | DC 5~24V | | | |
| 测量范围 | 温度:-40~85℃;湿度:0~100% | | | |
| 测量精度 | 温度:±0.5℃;湿度:±3% (0-50%) ,±5% (>50%) | | | |
| 最大电流 | 75mA(@5V),155mA(@12V) | | | |
| 产品尺寸 | 150*45*15mm | | | |
| 探头长度 | 80mm | | | |
| 探头直径 | Ф3.5 | | | |
| 引线长度 | 3米 | | | |
| 输出接口 | Micro USB/音频接口 | | | |
| 通讯协议 | RS485 Modbus RTU 协议 | | | |
| 通讯地址 | 0xFE | | | |
| 波特率 | 1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s(默认), 19200 bit/s | | | |

接线说明

| 接线线序 | | | | | |
|------------|-----|---|---|-----|--|
| 485线序 | VCC | В | А | GND | |
| Micro USB线 | 红 | 白 | 绿 | 黑 | |
| 音频线 | 红 | 绿 | 白 | 黑 | |

Micro USB线



音频线



通信协议

1.通讯基本参数

| 通讯基本参数 | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 编码 | 8 位二进制 | | | |
| 数据位 | 8 位 | | | |
| 奇偶校验位 | 无 | | | |
| 停止位 | 1 位 | | | |
| 错误校验 CRC(冗余循环码) | | | | |
| 波特率 | 1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s(默认), 9600 bit/s, 19200 bit/s | | | |

2.数据帧格式定义

采用 ModBus-RTU 通讯规约,格式如下:

- ▶ 初始结构 ≥4字节的时间。
- ▶ 地址码 = 1 字节, 出厂默认0xFE。
- ▶ 功能码 = 1字节, 0x03(只读)/0x06(读写)。
- ▶ 数据区 = N 字节 , 16bits 数据高字节在前。
- ▶ 错误校验 = 16 位 CRC 码。
- ▶ 结束结构 ≥4 字节的时间。

| 主机问询帧结构 | | | | | | |
|---------|-----|---------|-------|-------|-------|--|
| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 | |
| 1字节 | 1字节 | 2 字节 | 2 字节 | 1 字节 | 1 字节 | |
| 从机应答帧结构 | | | | | | |

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第 N 数据区 | 校验码 |
|-----|-----|-------|------|-------|---------|------|
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2 字节 | 2 字节 | 2 字节 | 2 字节 |

3.寄存器地址

| and the second of the second | | | | | |
|--|------|-------|----------------------|--|--|
| 寄存器地址 | 内容 | 寄存器长度 | 操作 | 范围及定义说明 | |
| 0x0000 | 湿度值 | 1 | 只读 | 真实值扩大10倍,无符号 | |
| 0x0001 | 温度值 | 1 | 只读 | 真实值扩大10倍,有符号 | |
| 0x0064 | 通讯地址 | 1 | 只读 (03) /读写 (06) | 整数 | |
| 0x0065 | 波特率 | 1 | 只读 (03) /读写 (06) | 1:4800, 2:9600, 3:14400, 4:19200, 5:38400, 6:115200 | |

注意事项

- 1. 测量时钢针必须全部插入土壤里。
- 2. 避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过高。野外使用注意防雷击。
- 3. 勿暴力折弯钢针, 勿用力拉拽传感器引出线, 勿摔打或猛烈撞击传感器。
- 4. 由于在空气中存在射频电磁辐射,不宜长时间在空气中处于通电状态。

轻松连官网:www.ubibot.cn

微信搜索"轻松连"公众号或扫描右侧二维码关注我们吧!

